


**SZKODA NR 5 – USZKODZONY KORPUS DROGI**  
 droga powiat. 1736K – km 9+000 – 9+020  
 potok – km 11+350

**PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1**  
 SKALA 1:100



**LEGENDA:**

1 – kosze siatkowo-kamienne  
 5 rzędów: 1,5x0,5

2 – grunt nasypowy  
 (przydatny do budowy nasypów drog.  
 bez zastrzeżeń)

3 – wyściółka z faszyny gr. 25cm

4 – pal kotwiczny  $\varnothing 8-15\text{cm}$   $L=200\text{cm}$   
 co 250cm /jeden na kosz/

5 – pobocze:  
 kruszywo łam. 0-31,5 stab. mech.

6 – bariera stalowa ochronna  
 SP-06 z poręczą  $L=35,0\text{m}$

7 – potok  
 istn. dno żwirowe

**INWESTOR: POWIAT WADOWICKI**

**TEMAT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

**REMONT KORPUSU DROGI POWIATOWEJ NR 1736K**  
**FRYDRYCHOWICE - KACZYNA WRAZ Z UBEZPIECZENIEM MOSTÓW**

**PROJEKTOWAŁ:**

**PODPIS:**

mgr inż.  
 KAZIMIERZ CIOCHOŃ  
 Nr upr. 28/92  
 SPECJ. KONSTR.-INŻ.  
 w zakresie dróg

**PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ NORMALNY - SZKODA NR 5 - USZKODZONY KORPUS DROGI**

BRANŻA:  
 DROGOWA

STADIUM: DOKUMENTACJA  
 TECHNICZNA

DATA: VIII 2010r.

SKALA: 1:100

NR RYS: 11