

z przeglądu podstawowego przepustu

Tarnów; dnia: 29.10.2020

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny:	K00172600001	6	JAD:	Starostwo Powiatowe w Wadowicach
2	JNI:	[-]	7	Najbliższa miejscowość:	Izdebnik
3	Nr drogi:	1726K	8	Długość przepustu:	8,5 [m]
4	Kilometraż:	0+500	9	Liczba otworów:	1 [sztuk]
5	Rodzaj konstrukcji:	sklepiony	10	Światło poziome/pionowe:	1,8 x 1,5

STAN TECHNICZNY PRZEPUSTU

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT	3,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Nie dotyczy			
03	Nawierzchnia jezdni	NA	5,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników				
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS	4,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy				
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA	3,0	NIE	
08	Izolacja	Stan awaryjny	0,0	NIE	
09	Płyta górna lub sklepienie	NK, WK, OK, UK, RK, ZK	1,0	TAK	A
10	Ściany przepustu				
11	Płyta denna i fundamenty				
12	Elementy rurowe				
13	Element ramowy				
14	Głowica wlotowa	NK, WK, OK, UK, RK	3,0	NIE	
15	Głowica wylotowa	NK, WK, OK, UK, RK, ZK	2,0	NIE	
16	Koryto cieku	WT, NT, UT, PT	1,0	NIE	
17	Urządzenia obce				

Stan pogody:	Pogodnie i sucho	Średnia ocena przepustu:	2,44	Konieczna ekspertyza
Temperatura:	10÷15 °C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	1,00	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:	Nie stwierdzono
Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:	Nie stwierdzono
Drożność przepustu:	Przepust drożny

PRZYDATNOŚĆ PRZEPUSTU DO UŻYTKOWANIA ***

Parametr	Ograniczenie	OCENA
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego	Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny przydatności obiektu inżynierskiego do użytkowania.	
02. Aktualna nośność przepustu		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		
04. Szerokość skrajni na obiekcie		
05. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb		

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGŁĄDU:

Brak danych.

Scanlaser

Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.
 ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
 tel. 14-634-63-12, tel. 535-488-728
 NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 122783051
www.scanlaser.com.pl
 e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

z przeglądu podstawowego przepustu

Tarnów; dnia: 29.10.2020

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu do:	15,0 ton	TAK
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	- km/h	NIE
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	- metrów	NIE
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	Nie dotyczy	
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:		
07. Konieczność udrożnienia przepustu:	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	TAK	1
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **::	NIE	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:	Data wykonania przeglądu:	26.10.2020
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODPIS ADAM STAWARZ
01. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	Data
02. Andrzej Osysko	Nie posiada	29.10.2020

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Konieczne wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Bariery nie spełniają obowiązujących przepisów. Ze względu na uszkodzenia występujące na sklepieniu przepustu należy w trybie awaryjnym wykonać ekspertyzę. Do czasu uzyskania wniosków z ekspertyzy ograniczyć tonaż, prędkość oraz oznakować obiekt.

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko

Data: 29.10.2020

Scanlaser
Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.
ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów
tel. 14-634-63-12, tel. 535-488-728
NIP 679-308-96-75 KRS 0000451463 REGON 1438733051
www.scanlaser.com.pl
e-mail: biuro@scanlaser.com.pl

mgr inż. ADAM STAWARZ
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczeń w specjalnościach:
drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08
mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16

DECYZJA ZARZĄDCY PRZEPUSTU:

Podstawa prawna: Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1332, 1529, z 2018 r. Poz. 12, 317, 352, 650), oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetlen. / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – przepust

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu podstawowego przepustu

Zał. do protokołu nr: P05 / 2020

Lp	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	Tryb	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
01	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m²	170	30 zł	5 100 zł
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Nie dotyczy					
03	Nawierzchnia jezdni			m²	0	720 zł	0 zł
04	Nawierzchnia chodników			m²	0	600 zł	0 zł
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną	1	m	17	360 zł	6 120 zł
06	Belki podporęczowe, gzymsy			m²	0	640 zł	0 zł
07	Urządzenia odwadniające	Udrożnienie elementów lub profilowanie nawierzchni	1	kpl.	1	17 360 zł	17 360 zł
08	Izolacja pomostu	Remont generalny płyty dennej przepustu	1	kpl.	1	60 600 zł	60 600 zł
09	Płyta górna lub sklepienie	WYMAGANY REMONT GENERALNY					
10	Ściany przepustu			m²	0	200 zł	0 zł
11	Płyta denna i fundamenty			szt.	0	8 680 zł	0 zł
12	Elementy rurowe			szt.	0	26 040 zł	0 zł
13	Elementy ramowe			szt.	0	8 000 zł	0 zł
14	Głowica wlotowa	Bieżące prace utrzymaniowe	1	szt.	1	868 zł	868 zł
15	Głowica wylotowa	Naprawa uszkodzonej głowicy wylotowej	1	szt.	1	13 020 zł	13 020 zł
16	Koryto ciekłu	Regulacja skarp i nasypów. Oczyszczenie i inne zabiegi odtworzeniowe	1	kpl.	1	8 680 zł	8 680 zł
17	Urządzenia obce			kpl.	0	9 000 zł	0 zł
OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:							111 748 zł

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:		Data wykonania przeglądu:	26.10.2020
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODPIS	Data
01. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16		29.10.2020

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
02.				

Nr JNI: [-] DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 26.10.2020r.



Fot. 1. Widok ogólny na nawierzchnię przepustu



Fot. 2. Widok na barierę energochłonną



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na wnętrze przepustu



Fot. 1. Zacieki, ubytki i wegetacja roślinności na jednej z głowic przepustu i gzymsie



Fot. 2. Zacieki i pęknięcia na jednej ze ścian przepustu



Fot. 3. Zawilgocenie i wegetacja (mech) na ścianach przepustu



Fot. 4. Zanieczyszczenie koryta cieku